

ИНСТРУКЦИЯ

Мастика «Гравинор» двухкомпонентная, состоящая из связующего 5кг и наполнителя 3кг
Двухкомпонентная мастика состоит из:

- а)водная дисперсия полимеров модифицированная
- б)наполнитель подготовленный

Мастика приготавливается путём смешения компонентов А и Б в соотношении 10 к 2-5 массовых частей соответственно. Мастика «Гравинор» применяется как декоративная штукатурка, шпатлёвка по пенополистиролу, металлу, дереву, бетону и образует эластичное, атмосферостойкое и светостойкое покрытие. Может использоваться для внутреннего и наружного применения.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, обеспыленной без следов масла и других загрязнений. Перед нанесением мастики поверхность рекомендуется обработать грунтовкой на акриловой основе.

Приготовление мастики

Перед использованием компонента А тщательно встряхнуть в ёмкости. Компоненты А (связующее) и компонент Б(наполнитель) смешать в **полимерной ёмкости. Не рекомендуется продолжительный контакт смеси с металлическими поверхностями.** Компоненты тщательно смешивать шпателем или при помощи строительного миксера до получения однородной консистенции без комков. Примерное соотношение массовых частей компонентов А(связующее) и Б(наполнитель):

-компоненты А:Б смешивать как 4 к 1 соответственно для текучих составов при нанесении распылителем или кистью

-компоненты А:Б смешивать как 3 к 1 соответственно для густых составов при нанесении протяжкой, шпателем или рукой в перчатке.

Рекомендуется к расчётному налитому количеству связующего сначала добавить меньшее количество наполнителя и затем непрерывно перемешивая постепенно добавлять наполнитель до получения нужной консистенции. При необходимости можно разбавить приготавливаемую смесь водой не более 5% от массы связующего.

После тщательного смешения мастика «Гравинор» может наноситься

-напылением штукатурным распылителем слоем 1-2 мм. В этом случае приготовленная мастика должна быть текучей.

-при помощи шпателя или протяжки шаблоном слоем 2-3 мм. В этом случае приготовленная мастика должна быть более густой и не стекать с поверхности.

Для получения максимально гладкой поверхности рекомендуется заглаживать верхний слой инструментом смоченным водой или связующим. Мастику допускается наносить в несколько слоёв. Следующий слой можно наносить после полного высыхания предыдущего. Более жидкие консистенции приготовленные мастики имеют большую адгезию к поверхности. Расход мастики на 1м² при слое 1мм составляет 1кг.

Сушка и отделка. Важно!

Каждый нанесённый слой мастики необходимо полностью высушить при температуре от +20 до +45° С. Для ускорения сушки допускается использовать обдув тёплым воздухом. На сушку слоя толщиной 1 мм требуется около 4 часов.

Покрытие готово к эксплуатации через 7 суток после нанесения мастики и сушки при температуре больше 20° С и влажности воздуха не более 60%. Отверждённая поверхность мастики Гравинор может быть покрыта красками и шпаклёвками на акриловой основе или другими шпаклёвками после испытания.

Хранение

После смешения с наполнителем и другими добавками материал может храниться 2 суток при температуре от +5° до +35° С в плотно закрытой таре.

Требования безопасности

Материал на водной основе является негорючим. При работе с материалом соблюдать меры безопасности и охраны труда. Использовать защитные очки и перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

г.Новочеркасск 2026г.